


Roadmap 2030

Op weg naar een betere leefomgeving



Korte termijn (2019-2021)

Middellange termijn (2022-2030)

2030

Forse vermindering van overlast



Stof

Geluid

Geur

Licht

NO_x

- 1 Verwerking ROZA-slak in fabriekshal
- 2 Koeltijden ROZA-slak verlengen

- 3 Oplossing verwerkingsproces converterslak
- 13 Realisatie verhogen afzuigcapaciteit ovenhuis

- 3 Onderzoek verwerkingsprocessen converterslak
- 5 Proeven getrapd koelen Kooksfabriek 1

- 9 Besluitvorming-opslagen
- 15 Extra afzuiginstallatie Staalafabriek

- 6 Revisie kookskamers Kooksfabriek 2
- 8 Asfalteren terreindelen

- 6 Revisie kookskamers Kooksfabriek 2

- 4 Onderzoek piekgeluiden schrothandeling

- 1 Ovenwandrevisie Kooksfabriek 2

- 1 Plan van aanpak verlaging NO_x-uitstoot

- 9 Onderzoek opslagen
- 11 Milieucamera ovenhuis hoogovens

- 14 Wegnemen emissiepunten Sinterfabriek

- 6 Besluitvorming alarmen transportbanden

- 4 Besluit aanpak geur noord-terrein
- 7 Besluitvorming Vermindering geur Droogstand 2

- 4 Uitgevoerde maatregelen slakverwerking

- 13 Onderzoek verhogen afzuigcapaciteit ovenhuis

- 1 Vervangen geluidempers primaire afzuiging Staalafabriek

- 7 Optimalisatie garingsproces kooksfabrieken

- 5 Inpandige verwerking ROZA-slak

- 3 Verplaatsing schrothandeling

- 2 Onderzoek geur kooksfabrieken

- 10 Uitgevoerde maatregelen grondstof-opslagen

- 12 Watermist-installaties ovenhuis Hoogoven 7

- 7 Kunststof stootbussen wagons

- 6 Onderzoek alarmen transportbanden

- 1 Ovenwandrevisie Kooksfabriek 2

- 1 Onderzoek verlaging NO_x-uitstoot

- 16 Dakemissies Staalafabriek

- 17 Natte waters Pelletfabriek

- 8 Natuurlijke vegetatie als geluidswering

- 4 Uitbreiding E-neuzen-netwerk

- 5 Inpandige verwerking ROZA-slak

- 1 Onderzoek en uitvoering verminderen lichtvervuiling

- 2 Omkassen geluiddemping Staalafabriek

- 10 Schorre kikkers

- 9 Noodsignalen verminderen

- 6 Natte water Hisarna

- 7 Onderzoek verminderen geur Droogstand 2

- 7 Verminderen geur droogstand 1

- 3 Uitgevoerde maatregelen kooksfabrieken

- 2 Uitgevoerde maatregelen lichtvervuiling